



SKADEBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG BETONGKULVERT VOLVO TORSLANDA

Uppdraget bestod av inspektion av en 500 meter lång betongkulvert. Syftet med uppdraget var att fastställa kulvertens status samt att ta fram ett reparationsförslag med kostnadsbedömning för att reparera kulverten.

Uppdraget har genomförts enligt följande:

- Okulärbesiktning, kartering och fotodokumentation av objektet (inkl. provgroppar för bedömning av kulverttakets status på ovansidan).
- Provtagning (karbonatisering och klorider).
- Utvärdering av kartering och provtagning.
- Framtagande av åtgärdsförslag inklusive kalkyl för föreslagna reparationsåtgärder.

Uppdraget genomfördes av Patrik van Meer under hans anställning på SCC Projektledning.

<i>Byggherre:</i>	<i>Celero Suport AB</i>
<i>Brukare:</i>	<i>Volvo Personvagnar</i>
<i>Reparationskostnad:</i>	<i>ca 3 Mkr</i>
<i>Genomförande:</i>	<i>Våren 2002</i>
